

# Kalite Kontrol Testleri

**Bitmiş parçaların son kullanıcı beklentilerini iyi karşıladığından emin olunması için Toz Boya kaplanmış parçaların kalite kontrol testlerinden geçmesi tavsiye edilir**

## Sahada Yapılması Tavsiye Edilen Minimum Kalite Testleri

■ Film Kalınlığı

■ Solvent testi -Kürlenme

■ Yapışma

■ Darbe

■ Renk ve Parlaklık

■ Görünüş








## Solvent ile Krlenme Testi- MEK Testi



**B**  **YMAK** **Yapışma Testi**





# Buchholz Sertlik Testi ve Kalem Sertlik Testi



## Düz ve Ters Darbe





**Esneklik**

**Konik Mandrel- Bükme Testi**





## Kaynama Testi– Ddkl Tencere Testi





## Az Kürlenendirilmiş Toz



**Zayıf Yapışma**

**Zayıf Darbe**

**Zayıf Solvent  
Dayanıklılığı**



# Renk Bilgisayarı





## Toz Partikül Boyut Analizi (Tanecik Analizi)



**BOYMAK** Tuzlu Sis





## QUV Test Kabini





## Nem Testi Kabini





# Yaptığınız İşlemleri Kağıda Dökünüz

- Ekipman ayarları - fırın, hat hızı, tabanca ayarları, vs.
- Ürün çıktısı ve toz kullanımı
- Film kalınlığı ölçümleri
- Reddedilen parçaların miktarı ve nedenleri
- Kalite Kontrol Testleri
- Ekipman bakımı